



SR 57/60 交汇阻塞点缓解工程

Diamond Bar 高尔夫球场的暂时关闭及翻新工程

作为改善 SR-57/SR-60 高速公路交汇合流项目计划的一部分，钻石吧高尔夫球场将从 9 月 1 日开始关闭 17 个月。在此次关闭期间，将对球场和设施进行多处设施翻新，以改善 2023 年初高尔夫球场重新开放时的整体运营和高尔夫的体验。请注意，所有高尔夫球场设施，包括专卖店、练习设施、宴会设施和咖啡厅，将在翻修期间关闭。未来的高尔夫锦标赛和宴会的信息/预订可通过致电 (909) 861-8282 获得。也可注册并访问 sgvcog.org/5760project，获得有关整修和改进的完整计划，及建设和项目的更新。

何时：

2021年9月1日周三，将于
2023年初重新开放

原因：

面向 SR-57/SR-60 和 Grand Avenue 的六个球洞将被重新配置，以改进 Grand Avenue 的坡道和未来对 SR-57/SR-60 交汇处的改进。这些改进将通过减少车辆交叉更换车道所引起的交通事故并提高 SR-57/SR-60 交汇处的安全性来加强高速公路的运营。该交汇处因货运延误在加州排名第一，在全国排名第11，亦是南加州第二严重的卡车事故地点。感谢您在高尔夫球场暂时关闭期间的耐心等待，并期待您在2023年初重返球场。

高尔夫球场的改进：

六个球洞的重新配置将通过重新设计的 18 洞布局以及改进的球道和果岭为高尔夫球手创造更好的体验。

- 安装了三个新的发球座，每个洞共有五个发球座
- 添加了沙坑
- 建造新的维护设施
- 更换球场灌溉系统
- 球场标准杆将保持不变
- 码数将保持不变

替代高尔夫球场：

在 Diamond Bar 高尔夫球场关闭期间，该社区附近仍有其他几个洛杉矶县公园和休闲部的公共高尔夫球场可供使用，这些球场的果岭费、成本和设施都差不多。



请保持知情！

请在 sgvcog.org/5760project 注册或发送短信 5760project 至 22828 以获取建设和项目更新信息。

