



SR 57/60 Confluence Chokepoint Relief Project



Renovación del campo de golf Diamond Bar - Actualización de verano de 2023

Como parte de las mejoras que se planean para la autopista para el Proyecto de confluencia SR-57/SR-60, el campo de golf Diamond Bar se cerró temporalmente el 1 de septiembre de 2021. Desde esa fecha, se ha llevado a cabo la realineación de varios hoyos. Se realizaron renovaciones y mejoras en el campo y sus instalaciones de apoyo, lo que mejoró las operaciones generales y la experiencia de golf. Está programado que el campo vuelva a abrir en el **verano de 2023**.

¡El trabajo avanza hacia su finalización! Se está extendiendo césped nuevo en las calles y tees de salida. Se está completando el cribado fino.



Rollos de césped en posición



El proceso comienza en el n.º 18



Se termina de nivelar para preparar el

- Se están extendiendo y colocando 50 acres de césped (242,000 yardas cuadradas de alfombra nueva) en calles realineadas.
- Se completa la nueva red de riego para apoyar el césped de la calle.
- El rediseño de varias calles reducirá la cantidad de agua que se necesita para sostener el campo.

Los nuevos greens toman forma y la siembra sigue. Se están plantando árboles y matorrales de reemplazo. Se forman y vierten nuevos caminos para los carritos.



El green espera la siembra



Los nuevos árboles se alinean en las calles



Cuidado después de la plantación



Las cuadrillas vierten el nuevo camino para

- Rediseño de greens y bunkers para brindar un nuevo desafío a los golfistas.
- Se están plantando árboles adicionales en áreas de hoyos realineados.
- Se agregaron caminos para carritos adicionales para apoyar el rediseño del campo.

El biólogo monitorea continuamente las áreas de construcción para garantizar que las aves que anidan dentro del campo de golf tengan un área segura y protegida.



Eyas de halcón de cola anillada en nido



Familia de gansos canadienses



Ansarinos descansan en área protegida

¡La nueva instalación de mantenimiento está recibiendo los toques finales por dentro y por fuera! El nuevo túnel del camino para carritos conectará los lados este y oeste del campo.



Afuera del nuevo edificio de mantenimiento



El interior recibe los toques finales



Trabajo en el lado este del túnel para carritos

- El trabajo interior y exterior está a punto de completarse en la nueva instalación de mantenimiento.
- La construcción del nuevo túnel para carros se traslada al lado este, a medida que las cuadrillas del túnel completan la conexión entre el lado este y el lado oeste del campo de golf.

Campo cerrado al público

Tenga en cuenta que todas las instalaciones del campo de golf permanecerán cerradas durante estas renovaciones, sin acceso público al campo de vehículos motorizados, bicicletas o tráfico peatonal. Los planos completos de las renovaciones y mejoras están disponibles en www.sgvcog.org/5760project. Puede obtener información/reservas de futuros torneos de golf y banquetes en el teléfono (909) 861-8282.

Aspectos destacados de las mejoras del campo de golf

- Rediseño de los trazados de los hoyos 3, 6 y 9
- Se renovarán los dieciocho tees de salida y calles
- Se renovarán los 18 greens y trampas de arena

Campos de golf alternativos:

- Durante el cierre del campo de golf Diamond Bar, la comunidad tiene varios otros campos de golf públicos cercanos para usar que tienen tarifas de green, costos e instalaciones comparables.
- Para obtener un mapa y una lista de campos de golf alternativos, vaya a www.sgvcog.org/5760project-dbgc

Agradecemos su paciencia constante durante el cierre temporal del campo de golf y esperamos darle la bienvenida nuevamente en el **verano de 2023**.

¡Manténgase informado! Regístrese para recibir actualizaciones de la construcción y proyectos en www.sgvcog.org/5760project o por mensaje de texto **5760proyecto** al 22828.

JUNE 2023